



DEN NORSKE KIRKE

Agder og Telemark biskop

Lyngdal kirkelige fellesråd
Postboks 265

4576 LYNGDAL

Dato: 09.03.2022

Vår ref: 21/03121-38

Deres ref:

Oppdatert befaringsrapport i fbm visitas i Eiken, Hægebostad, Grindheim og Konsmo

Vedlagt oversendes oppdatert befaringsrapport i forbindelse med bispevisitasen.

Med vennlig hilsen

Stein Reinertsen
biskop

Grethe Ruud Hansen
førstekonsulent personal/biskopsekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Befaringsrapport Eiken Hægebostad Grindheim Konsmo

Mottakere:

Hægebostad kirkelige fellesråd	Birkeland	4595 TINGVATN
Lyngdal kirkelige fellesråd	Postboks 265	4576 LYNGDAL
Soknepresten i Eiken sokn	Lygnaveien 985	4595 TINGVATN
Soknepresten i Hægebostad sokn	Lygnaveien 985	4595 TINGVATN
Soknepresten i Konsmo sokn	Gamla Skulå	4540 ÅSERAL
Grindheim menighetsråd	Konsmogarden 6	4525 KONSOMO
Konsmo menighetsråd	Konsmogarden 6	4525 KONSOMO
Eiken sokneråd	Lygnaveien 985	4595 TINGVATN
Hægebostad menighetsråd	Lygnaveien 985	4595 TINGVATN
Hægebostad kommune	Birkeland	4595 TINGVATN
Lyngdal kommune	Postboks 35	4577 LYNGDAL

Rapport fra befaring før visitas



Kirkene i Konsmo og Grindheim, Eiken og
Hægebostad

November 2021

konstruksjonen.



Eiken kirke




Eiken kirke i Lister og Mandal prosti er bygget i 1818 og er den andre kirken på stedet man kjenner til. Første omtale av kirke på stedet ca 1620, mens soknet nevnes allerede i 1417. Den forrige kirken var noe mindre og tomten skal ha ligget under nordre del av dagens kirke. Tømmer fra forrige kirke skal ha blitt gjenanvendt i den nye kirken. Det er ukjent når den forrige kirken ble bygget, men ved kirkesalget i 1725 skal den ha blitt betegnet som gammel.

Kirken er oppgitt til å ha 300 sitteplasser. Den sokner til Eiken menighet og forvalteransvaret for kirken ligger til Hægebostad kirkelige fellesråd.

Vernestatus

Kirken har vernestatus Automatisk listeført (1650 - 1850). Fredet kirkegård følger stort sett dagens kirketomt og avgrensens av kirkegårdsmur i nord og øst. I sør treffer sikringssonen et annet fredet kulturminne, tre steinkors av «birkeli-typen» fra middelalderen. Disse har trolig vært høyere og er trolig blitt brukket av.



Universell tilpasning

Kirken har universell tilgang via sideinngang. Rullestolbruker kan ikke selv åpne døren uten hjelp.

Tilgangen skjer via naturlig flatt terreng. Det er laget til egnet rullestolplass inne i kirken. Tersklene inne er forserbare med rullestol uten hjelp fra andre. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere til koret i kirken.

Kirken har HC toalett med universell tilgang i bygg like ved kirken. Det er avmerket for HC parkering.

Kirkens konstruksjon:

Kirken er bygget med Tre - tømret/laftet som hovedmateriale. Den er kledd med malt trepanel.

Vedlikehold:

Kirken ble sist vedlikeholdt utvendig i 2018. Fasaden ble behandlet med Linoljemaling. Sist tilsyn ble utført 2016.

Oppvarming av kirken

Oppvarmingen av kirken skjer hovedsakelig ved hjelp av Rørovn under benk.

Kirkeklokke, ringeanlegg og kirkeur

Kirken har én klokke med elektrisk ringeanlegg.

Hovedinstrument

Kirken har Pipeorgel som hovedinstrument. Orgelet ble installert i 1971 og regnes som å være i bra tilstand. Kirken har i tillegg akustisk piano.

Inventarregistrering

Det er planer om å ha registrert alt inventar i kirkebyggdatabasen innen ? Det skal leveres inventallister før visitas.

Kirketekstiler

Kirken har messehagler i rød, hvit, grønn og lilla. Messehaglene oppbevares på egnede hengere.

Lyd og AV utstyr

Det er installert videokanon i kirken og høyttaleranlegg. Det er også installert egen styringspult.

Kirkens bruksvennlighet

Kirken oppleves nokså brukervennlig men fortsatt lite barne- og familievennlig. Det er imidlertid innredet flere bruksrom på loft i servicebygg rett ved kirken.

Andre kommentarer

To store basshøyttalere som ble kommentert ved sist befaring og som tidligere var plassert i koret er nå flyttet opp på sidegalleriene. Det fungerer bra lydmessig og korpartiet er blitt ryddigere. Når det

gjelder andre høyttalere som er hengt opp viser vi til Riksantikvarens veileder for enklere saksbehandling og de råd som der gis. Ved å farge høyttalere med lakk/folie, vil de i større grad gli i ett med bakgrunnen.

Aktuelt under befaring og saker siden sist visitas 2011

Tilrigging av plass for miksebord har karakter av å være noe provisorisk. Det kan lages en ny tilpasset lem, men man er samtidig litt usikker på behovet fremover for å ha et så stort miksebord, da man nå kan styre det meste via et nettbrett.



Sist visitas ble det påpekt at to store basskasser i korpartiet tok mye plass og mye oppmerksomhet. Disse er nå plassert på galleriene og synes ikke. Lydmessig fungerer dette bra.



Det står i jubileumsboken for 150 års jubileet at altertavlen trolig er fra den forrige kirken, men at den er malt om og omarbeidet, trolig omarbeidet rundt 1830 av Ole Olsen Aasland Samvollen og malt i 1835 av Bernt Spillebok mellom 1835 – 40. Da er det et malt kors som er integrert alterbildet. I 1891 skjenket daværende prest Carl Gjermoe et bilde han hadde malt av den korsfestede Kristus. Dette ble hengt foran det opprinnelige bildet. Bildet ser imidlertid ut til å henge ganske dårlig. Vi ber menigheten søke biskopen slik at man kan foreta en tilstandsvurdering med godkjent konservator. Det vil også kunne gi en anledning til å dokumentere det bakenforliggende bildet i farger.



Loftet på servicebygget er innredet, noe som gir fine tilleggsareal for søndagskole, menighetsråd, konfirmantundervisning, ungdomsarbeid etc.



Hægebostad




Hægebostad i Lister og Mandal prosti er bygget i 1844 og er den tredje kirke på stedet man kjenner til. Eldste omtale av kirke på stedet er 1553. Dette var trolig en stavkirke og den ble erstattet av en tømmerkirke i 1629. Den ble igjen erstattet av nåværende kirke i 1844. Siden det ble brukt materialer fra kirken fra 1629 i kirken som ble bygd 1844, regner man med at i alle fall den kirken stod på samme tomt som nåværende kirke.

Kirken rapporteres å ha 450 sitteplasser. Kirken sokner til Hægebostad menighet og forvalteransvaret for kirken ligger til Hægebostad kirkelige fellesråd.

Vernestatus

Kirken har vernestatus Automatisk listeført (1650 - 1850). Fredet del av kirkegård utgjør kirketomt samt noen meter sør for kirken. Fredningen følger mur i øst og vest.



Universell tilpasning

Kirken har universell tilgang via permanent rampe til sideinngang. Rullestolbruker kan ikke selv åpne døren uten hjelp. Det er laget til egnet rullestolplass inne i kirken. Tersklene inne er forserbare med rullestol uten hjelp fra andre. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere til koret i kirken.

Det er HC toalett i nærliggende bygg. Det er avmerket for HC parkering.

Kirkens konstruksjon:

Kirken er bygget med tre - tømret/laftet som hovedmateriale. Den er kledd med malt trepanel.

Vedlikehold:

Kirken ble sist vedlikeholdt utvendig i 2019. Fasaden ble behandlet med Linoljemaling. Sist tilsyn ble utført 2016.

Oppvarming av kirken

Oppvarmingen av kirken skjer hovedsakelig ved hjelp av Rørovn under benk.

Kirkeklokke, ringeanlegg og kirkeur

Kirken har én klokke, med elektrisk ringeanlegg. Det er regelmessig tilsyn av klokkene

Hovedinstrument

Kirken har Pipeorgel som hovedinstrument. Orgelet ble installert i 1974 og regnes som å være i bra tilstand. Kirken har i tillegg akustisk piano, med innbygd digital lydmodul.

Inventarregistrering

Vi forstår man er i gang med å registrere inventar i kirkebyggdatabasen. Det skal leveres inventarister før visitas.

Kirketekstiler

Messehagler finnes i rød, hvit, grønn, lilla. Messehaglene oppbevares på egnede hengere. Det er gjennomført lysavskjermende tiltak i kirken.

Lyd og AV utstyr

Det er installert videokanon i kirken. Det er installert høyttaleranlegg. Det er også installert egen styringspult.

Kirkens bruksvennlighet

Kirken oppleves svært brukervennlig. Kirken oppleves nokså barne- og familievennlig.

Aktuelt under befaring og saker siden sist visitas 2011

Den største endringen siden sist visitas er menighetsbygg som ble ferdig i 2019. (Sak 19/02291). Det begynte med et ønske om å bygge en gapahuk nedenfor kirken (se forrige visitasrapport) men utviklet seg etter hvert til et prosjekt med en menighetsal og kontorer. Det er blitt et flott lokale og har utløst mye frivillighet. Grunnet koronapandemien har man knapt fått prøvd ut potensialet i bygget enda.



Nybygget sett fra kirken



Møtesal med kjøkkenbenk i bakgrunn



Kjøkkenbenk ble gitt i gave fra produsent Hamran. Opprinnelig laget til komprinsparets besøk i Hægebostad i 2013.